Telefonfunktion im Bordcomputer verschwunden

Beitrag von „Poe“ vom 14. September 2009 um 16:46

Hallo,

ich wollte nochmal ein update geben.

Das ein- bzw. ausschalten mit dem ziehen der Sicherung hat leider nicht geholfen.
Ich musste nochmals zu freundlichen wobei mir diesmal erklärt wurde, dass bei meinem Dicken ein Software Update gemacht wurde, was zu diesem Problem des nichtmehr sichtbaren Telefons geführt hat. Also musste ein weiteres Update eingespielt werden.

Ich hoffe das hilft anderen vieleicht weiter die evtl. in das selbe Problem laufen.

VG,
Thomas