Werkstattaktion 23F4

Beitrag von „Ice-T“ vom 24. Juni 2010 um 09:22

Werkstattaktion 23F4 wurde gestern bei meinem Dicken (V6 TDI 3.0, BJ2008) durchgeführt.
Zu Veränderungen kann ich wenig sagen, da zusammen mit dem Update die Getriebesoftware aufgrund von Problemen resettet wurde. Der Momentan-Verbrauch im Stand ist aber identisch geblieben (0.9l/h in N sowie AC aus und Auto an). Negative Eigenschaften konnte ich keine feststellen.
Laut Werkstatt gehts bei der 23F4 um das Beseitigen von Ruckeln beim Beschleunigen und um das mögliche fehlende Zuschalten einer Zusatzkühlung, was zu Motorstörungen (Lampe leuchtet im Tacho) führen kann.

Gruß,
Ice-T