Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Darragh“ vom 31. Oktober 2013 um 13:36

Zur Info:

Das "Provisorium" ist nun schon seit fast 40.000 KM verbaut und ist in dieser Zeit nur einmal auf der Fahrt zur Experience 2012 auf einem Autobahnparkplatz erneuert worden. (in 15 Minuten)

Seit dem keine weiteren Ausfälle, trotz edlichen Offroadeinsätzen und langen Autobahnfahrten. ... und wer mich kennt, der wird bestätigen können, dass ich mit dem Dicken im Gelände nicht gerade sanft umgehe ... 😁

Wichtig ist es, dass die Welle und der Lagerbock längs zur Fahrtrichtung korrekt ausgerichtet wird.