Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „tom11“ vom 19. Januar 2016 um 14:53

Hast Du den Sensor gewechselt und dann sofort den FS ausgelesen?