Hydraulikölverlust Servolenkung

Beitrag von „v10brummer“ vom 26. Juni 2016 um 15:45

Wurde bei mir auch diagnostiziert.

Entdeckt durch einen kleinen Fleck zw. Stoßstange und Unterbodenverkleidung, Fahrerseite.

Glaube in der Nähe ist auch der Kühler der Hydraulikflüssigkeit.

Im Ausgleichsbehälter hat auch einiges gefehlt, allerdings ohne bereits eine Meldung zu erzeugen (denke im Behälter ist ein Sensor).

Vermutlich Schlauch / Schlauchverbindung...

Gruß