# afs ohne funktion - 02233 leistungsmodul kein signal touareg und mehr

### Beitrag von „Yakuza“ vom 7. August 2016 um 18:06

So.. Scheinwerfer auch neu.. Jetzt ist alles neu.. nur immer noch keine Chance.. Problem bleibt bestehen..

Keiner eine Ahnung..??