Welcher MWB zum auslesen der Laufruhe beim V6 3.0 BKS

Beitrag von „scripter“ vom 22. Dezember 2016 um 15:29

So, bin etwas weiter gekommen...

Mein Problem ist nun allerdings, das ich weder mit VAG-Com noch mit VCDS in den Adaptionsbereich komme... Der Button ist jeweils nicht Anklickbar ???
Auch einen Loginversuch einmal bei "Login" und einmal bei "Security..." mit dem üblichen 12233 klappt nicht...
Kann es sein das es noch einen anderen Logincode gibt um die Werte der Injektoren zu ergänzen?

Gruß Andy