Bluetooth Audio

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. Oktober 2017 um 20:36

VW hat von der FSE nur ein Kabel verlegt, somit kommt nur ein Mono-Signal an. Du müsstest ein zusätzliches 2. Kabel vom Telefonsteuergerät zum Radio legen.

MfG

Hannes