kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Beitrag von „Marco021273“ vom 22. Dezember 2017 um 05:14

Hier mal das ausleseergebniss

Motorelektronik (0x01)
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version 2.2.18 Diagnoseinterface

Allgemeine Informationen
Teilenummer 07C 906 018 BF Beschreibung MAC-6.0L-AG-EU4 G ◆
Codierung 0000173
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
S e r i e n n u m m e r V W Z3 Z0 E 3 4 0 8 5 5 1 D a t u m 1 6 . 0 9 . 0 5
Identifikation BPG-810 | --H01--- Herstellernummer 0198
Systemname Prüfstandsnummer 1824
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
VIN W VGZZZ7LZ6D051665
Version 1037377091
Hardwarenummer HAR DWA RE NO
Revision P0000 | A00.000
Fehler
U0115 Motorsteuergerät Slave
keine Kommunikation, kein Signal/Kommunikation, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: Drehzahl:
Last: Geschwindigkeit: Temperatur: Temperatur: Absolutdruck: Spannung:
00100100 0
1
255 181263 km 255 31:63:63
0 U/min 0 %

0 km/h 6 °C
10 °C 1010 mbar 6.985 V
P1924 Steuergerätepincodierung
unplausibles Signal, unplausibles Signal, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: Drehzahl:
Last: Geschwindigkeit: Temperatur: Temperatur: Absolutdruck: Spannung:
00101000 0
2
255
0 km 255 31:63:63 0 U/min 0 %
0 km/h
6 °C
10 °C 1010 mbar 12.065 V
P1923 Bitte Fehlerspeicher von
Motorsteuergerät 2 auslesen, unplausibles Signal, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: Drehzahl:
Last: Geschwindigkeit: Temperatur: Temperatur:
01101000 0
1
255 186038 km 255 31:63:63
0 U/min 0 %
0 km/h 70 °C 65 °C
Absolutdruck: 1000 mbar

Getriebeelektronik (0x02)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 09D 927 750 EC Beschreibung AL 750 6A
Codierung 0012392
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
Seriennummer Datum 08.11.05
Identifikation AW7-000 | 00H37000 Herstellernummer 0026
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000

Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 09D 927 750 EC
Revision P0210
Keine gespeicherten Fehler
Bremsenelektronik (0x03)
Keine gespeicherten Fehler
Zugang- und Startberechtigung (0x05)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L0 907 379 G Beschreibung ESP ALLRAD MK25
Codierung 0022786
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Zusätzliche Informationen
Revision P0103
Allgemeine Informationen
Teilenummer 3D0 909 137 Beschreibung 23 Kessy
Subsystem 1 XXX XXX XXX XX Beschreibung ELV
Codierung 0147688
Werkstattinformationen Werkstattcode: 44351 Importeur: 142 Gerätenummer: 83319
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
S e r i e n n u m m e r V W Z3 Z0 E 3 4 0 8 5 5 1 D a t u m 0 7 . 1 0 . 0 5
Identifikation RBG-SME | 67005614 Herstellernummer 0676
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Zusätzliche Informationen
VIN W VGZZZ7LZ6D051665
Hardwarenummer 5WK 470 22
Revision A04.24 | K02.57
Fehler
00181 Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtig. (R136)
oberer Grenzwert überschritten, statisch
Sitzverstellung Beifahrerseite (0x06)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L0 959 760 Beschreibung Sitzverstellung
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Zusätzliche Informationen

Revision P0101 | A07.01K
Absolutdruck: 1000 mbar Spannung: 12.192 V

Keine gespeicherten Fehler
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 907 044 AA Beschreibung CLIMAtronic 2+2
Subsystem 1 7L6 907 049 E Beschreibung CLIMAtronic FOND
Codierung 0000020
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Keine gespeicherten Fehler
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 937 049 M Beschreibung
Codierung 0122108
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
01704 Klemme 58 (Beleuchtungsdimmung)
Kurzschluss nach Masse, sporadisch
01520 Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
unplausibles Signal, sporadisch
Motorelektronik 2 (0x11)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 07C 906 018 BF Beschreibung MAC-6.0L-AG-EU4 G ◆
Codierung 0000173
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
S e r i e n n u m m e r V W Z3 Z0 E 3 4 0 8 5 5 1 D a t u m 1 6 . 0 9 . 0 5
Identifikation BPG-810 | --H01--- Herstellernummer 0197
Systemname Prüfstandsnummer 1824
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000001
Zusätzliche Informationen

VIN W VGZZZ7LZ6D051665
Version 1037377091
Hardwarenummer HAR DWA RE NO
Revision P0000 | A00.000
Fehler
U0100 Motorsteuergerät
keine Kommunikation, kein Signal/Kommunikation, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: Drehzahl:
Last: Geschwindigkeit: Temperatur: Temperatur: Absolutdruck: Spannung:
00100100 0
1
255 182294 km 255 31:63:63
0 U/min 0 %
0 km/h 9 °C
13 °C 990 mbar 6.731 V
Airbag (0x15)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 3D0 909 601 F Beschreibung 0C Airbag 8.4E+ H11
Codierung 0012355
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000

Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Keine gespeicherten Fehler
Lenksäulenelektronik (0x16)
Keine gespeicherten Fehler
Schalttafeleinsatz (0x17)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 953 549 J Beschreibung Lenks[?]ulenmodul
Codierung 0000232
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 920 881 R Beschreibung KOMBIINSTRUMENT RB8
Codierung 0007111
Werkstattinformationen Werkstattcode: 44351 Importeur: 142 Gerätenummer: 83319
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line

Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000010
Zusätzliche Informationen
V e r s i o n _ V W 7 5 6 _ P _ M J 0 6 _ V 3 2 . 11
Keine gespeicherten Fehler
Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 6N0 909 901 Beschreibung Gateway K<>CAN
Codierung 0000006
Werkstattinformationen Werkstattcode: 44351 Importeur: 142 Gerätenummer: 83319
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
01207 Steuergerät für Zusatzheizung
kein Signal/Kommunikation, statisch
Fahrzeuglageerkennung (0x1c)
Keine gespeicherten Fehler
Allradelektronik (0x22)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6919879A Beschreibung JCIPathPoint
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Allgemeine Informationen
Teilenummer 0AD 927 755 AT Beschreibung TRANSFERCASE
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
Revision P0101
Keine gespeicherten Fehler

Sperrenelektronik (0x32)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 0AC 927 771 C Beschreibung SG-Quersperre

Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
Revision P0101
Keine gespeicherten Fehler
OBD II (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Niveauregelung (0x34)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L0 907 553 F Beschreibung LUFTFDR.-CDC- 3C3P1
Codierung 0015521
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
Revision P0101
Keine gespeicherten Fehler
Sitzverstellung Fahrerseite (0x36)
Keine gespeicherten Fehler
Navigation (0x37)
Keine gespeicherten Fehler
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L0 959 760 Beschreibung Sitzverstellung
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Zusätzliche Informationen
Revision P0101 | A07.01K
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 919 887 H Beschreibung Navigation
Codierung 0000111
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000

Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L0959933F Beschreibung WYHSG
Subsystem 1 7L0 959 701 H Beschreibung Tuersteuergeraet FS
Subsystem 2 7L0 959 702 H Beschreibung Tuersteuergeraet BF
Subsystem 3 7L0 959 703 D Beschreibung Tuersteuergeraet HL
Subsystem 4 7L0 959 704 D Beschreibung Tuersteuergeraet HR
Subsystem 5 7L0 907 719 A Beschreibung Neigungssensor
Subsystem 6 7L6 951 171 B Beschreibung Innenraumsensor
Codierung 0000085
Werkstattinformationen Werkstattcode: 98765 Importeur: 666 Gerätenummer: 30964
Kommunikation

Protokoll KWP2000 Bus
K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 9600
Zusätzliche Informationen
Revision P0102
Keine gespeicherten Fehler
Soundsystem (0x47)
Leuchtweitenregelung (0x55)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 035 456 Beschreibung 08K Audioverst.
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 907 357 Beschreibung AFS-Steuergeraet
Subsystem 1 7L6 941 329 Beschreibung AFS-Lst.-Modul l
Subsystem 2 7L6 941 330 Beschreibung AFS-Lst.-Modul r
Codierung 0000003
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
Seriennummer Datum 21.12.05
Identifikation SME | H09 Herstellernummer 0012
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000

Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 7L6 90 7 3 57
Revision CanDb A424 S210 | TP 173.00 | CanDrv 343.00 | Kwp2k 230.00
Fehler
02629 Sensor für Schwenkmodulposition, links
defekt, Warnleuchte an, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 11101110 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 103 Verlernzähler: 66 Zeitindikation: 0
Datum: 2000.00.00 Uhrzeit: 00:00:00
Radio (0x56)
Keine gespeicherten Fehler
TV-Tuner (0x57)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 035 186 D Beschreibung Radio
Codierung 0016042
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 919 146 D Beschreibung TV Tuner H04
Codierung 0000010
Werkstattinformationen Werkstattcode: 44351 Importeur: 142 Gerätenummer: 83319
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
00861 Verbindung zum Rechner für Navigation
Unterbrechung, statisch

Wischerelektronik (0x68)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L0 955 119 K Beschreibung Front Wiper
Subsystem 2 1K0 955 559 T Beschreibung RegenLichtSens 011
Codierung 0000343
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 376832
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Zusätzliche Informationen
Revision P0301

Keine gespeicherten Fehler
Rückfahrkamerasystem (0x6c)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 907 441 Beschreibung J772__Rearview
Codierung 0000101
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
Seriennummer PA8 J590447 Datum 22.09.05
Identifikation PA8-041 | 00H07000 Herstellernummer 2003
Systemname Prüfstandsnummer 0077
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 7L6 907 441
Revision CanDb 00297 | TP 175.00 | CanDrv 130.00 | Kwp2k 230.00 | BLF-SG2 010003 | BLF-SA1 034 | SA1-APP 018 | EXT-FLASHROM 040
Fehler
02203 Audio-/Videoeingang 1
unplausibles Signal, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Zeitindikation: Uhrzeit:
Text:
Text:
ohne Einheit:
00101000 3
138
156
255 31:63:63 Kl.15 EIN Rückw. AUS 3
02203 Audio-/Videoeingang 1
Unterbrechung, sporadisch
Anzeige-/ Bedieneinheit Dach (0x6e)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 919 044 S Beschreibung DACHDISPLAY
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation

Seriennummer 2009266.07 Datum 11.01.06
Identifikation Burgess | 00900539 Herstellernummer 0269
Systemname Prüfstandsnummer 2814
Keine gespeicherten Fehler
Einparkhilfe (0x76)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L0 919 283 F Beschreibung 0E Einparkhilfe
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400

Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
Revision P0204
Fehler
01549 Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch
01629 Geber für Einparkhilfe vorn links (G255)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01628 Geber für Einparkhilfe vorn links Mitte (G254)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
00434 Geber für Einparkhilfe vorn links innen (G332)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
00435 Geber für Einparkhilfe vorn rechts innen (G333)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01627 Geber für Einparkhilfe vorn rechts Mitte (G253)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01626 Geber für Einparkhilfe vorn rechts (G252)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01548 Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01547 Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
00437 Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen (G335)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
00436 Geber für Einparkhilfe hinten links innen (G334)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01546 Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01545 Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)

Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
01547 Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Kurzschluss nach Plus, statisch
00437 Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen (G335)
Kurzschluss nach Plus, statisch
Telefon (0x77)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 7L6 035 729 H Beschreibung FSE_275x H21
Codierung 0000211
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Erweiterte Identifikation
Seriennummer 00000000368705 Datum 15.12.05
Identifikation TFU-030 | 00000001 Herstellernummer 0000
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 7L6 035 729 H
Revision ICAN_1.04.0 | INM_3.47.00 | IVWTP_1.6.9 | XKWP2k_2.10 | XCR_XXXXXXXX | XDSP_5501 | XST7_7.26
Keine gespeicherten Fehler