Luftahrwerk fährt nach Reifenwechsel, rechts vo.+ hi. nicht mehr ganz ab.

Beitrag von „Hallertauer“ vom 3. Mai 2018 um 19:29

Servus,

woran kann das liegen ? Heute 4 neue Reifen montieren lassen nach der Abholung nun bemerkt, das die rechte Seite vo. + hi. nicht mehr ganz nach unten fährt.
Unterschied zur linken Seite sind ca. 3,5 cm Differenz. Es kommt auch die Warnmeldung im Display STOP FAHRWERKSFEHLER. Ist aber nach einem Neustart wieder verschwunden. Vor dem Reifenwechsel war das Problem nicht vorhanden.

Gruß Hallertauer