Anzeige im Cockpit: Wählhebel nicht in P, Fahrzeug kann nicht abgeschlossen werden

Beitrag von „Dogopit“ vom 16. November 2021 um 14:21

Hallo

War heute beim Freundlichen, aber leider können sie den Magnetschalter erst ersetzen, wenn ein Fehler angezeigt wird, oder ich per Film oder Foto bestätigen kann, dass im Display angezeigt wird, „Wählhebel nicht in P“

Na jetzt hoffe ich das Problem kommt nochmal in der Garantiezeit bis April 2022.

Grüße

Rolf