Touareg mit sinkender Drehzahl ausgegangen

Beitrag von „Tom1960“ vom 9. Oktober 2024 um 15:11

Servus liebe Gemeinde, bin ja noch die Auflösung schuldig.

Es war ein Injektor defekt, ausgelöst durch eine defekte Kupferdichtung am Injektor. Dadurch sind die Auspuffgase direkt am Injektor vorbei gelaufen und haben ihn so erhitzt, das er defekt bzw unddicht wurde.

Neuer Injektor eingebaut, alle 6 Kupferdichtungen (aller Injektoren) getauscht, fertig, läuft wieder, Reparatur keine 1000,-, bin stolz auf meine KFZ Werkstatt.

Jetzt frag ich mich natürlich, was VW für eine Diagnose erstellt hat, haben mir sogar ein Kompressionsdiagramm mit gegeben, war leider nicht dabei, wollten die mir einen neuen Motor oder wenigstens eine große Reparatur verkaufen ? Bin echt enttäucht von VW,

Grüße Tom