Easy entry /Memory-Problem

Beitrag von „astral“ vom 17. Januar 2012 um 19:07

Ich habe bei meinem TII Bj. 3/11 folgendes "Problem". Der Wagen ist mit dem erweiterten Memory-Paket ausgestattet und wenn ich den Schlüssel abziehe fährt demgemäß das Lenkrad nach oben, um den Ausstieg zu erleichtern. Das klappt auch meistens, ganz gelegentlich aber auch nicht, dann bewegt sich das Lenkrad nicht. Woran kann das liegen? Ich glaube jetzt nicht unbedingt an einen Defekt sondern denke vielmehr daran, dass irgendeine Einstellung das Lenkrad veranlaßt, in jener Situation dann dort zu verharren.
Was kann das sein? Ich konnte noch nicht feststellen, ob es vielleicht davon abhängt, dass die Parkbremse angezogen, die Tür offen/gerschlossen, der Gurt.... was weiß ich.

Gruß, Heinz

Beitrag von „AlBun1009“ vom 27. Februar 2012 um 12:46

Hallo Heinz,

hatte - habe auch dieses Problem. Es hat damit begonnen das das Lenkrad mal diese Funktion ausführte und ein anders mal wieder nicht. Ein Zusammenhang mit irgendwelchen Einstellungen - Memory bla bla war nicht zu erkennen. Jetzt ist es so das sich das Lenkrad freiwillig garnicht mehr bewegt. Habe das Problem auch schon 2 mal beim unfähigen bemängelt. Zusammen mit x anderen Mängeln. Beim abholen des Autos funktionierten die Lenkradverstellung jedesmal aber nach ein paar Tage ging das Spiel von vorne los. Da sich die Mängel bezüglich Elektronik stetig mehren habe ich den Eindruck das da irgendwo tierisch der Wurm drin ist. Hast du noch andere E Probleme ?

Gruß

Beitrag von „astral“ vom 27. Februar 2012 um 12:56

Nein, zum Glück nicht. Die Lenkradverstellung funktioniert auch nur ganz gelegentlich mal nicht.

Wenn ich dann auf die Taste 1 im Memorypanel drücke, fährt es in die richtige Position.
Gruß, Heinz

Beitrag von „AlBun1009“ vom 27. Februar 2012 um 14:55

Ja Heinz, wenn ich eine der Memory Tasten in der Tür drücke kommt Bewegung in die Sache. Entgegen der Meinung bei v AuWeh hat das Drücken von Tasten um eine Funktion auszulösen nichts mit Memory zu tun. Solange ich die Memory Funktion nicht ausdrücklich ausschalte oder in irgendeinem bedienungsunfreundlichen System-Menü deaktiviere, sollte diese Funktion gegeben sein. Ist das nicht der Fall handelt es sich um eine Fehlfunktion.