beheizte Scheibenwaschdüsen

Beitrag von „moose“ vom 15. Februar 2007 um 17:43

> Zitat von Pferdekutsche
>
> als wir uns vergangene Woche in Winterurlaub vergnügten, fiel mir auf, dass die Scheibenwaschanlage nur loslegte, wenn unser Dicker wargefahren war (V6TDI 03/2006).
>
> Ich bin mir nun nicht sicher, ob was kaputt ist, oder ich die **beheizten Scheibenwaschdüsen** damals bei der Konfiguration vergessen habe. Waren die Dinger separat zu bestellen, oder in einem Paket mit drin?

Die beheizten Scheibenwaschdüsen sind u.a. immer dann dabei, wenn auch die Sitze beheizbar sind (also z.B. in den Winterpaketen oder bei Komfortsitzen). Aber mir ist es auch schon passiert, dass die Scheiben erst bei etwas wärmerem Motor bespritzt wurden, obwohl Frostschutz im Waschwasser war.

Vielleicht setzt sich Dreck auf die Düse und trocknet dort an (immerhin ist es rundherum ja auch manchmal recht dreckig); in Verbindung mit im oberen Bereich verflüchtigtem Frostschutz erscheint es mir denkbar, dass dann ein gewisser Druck zum Freimachen der Öffnung erforderlich ist, der bei Kälte nicht sofort aufgebaut wird. Noch plausibler erscheint es mir, dass bisweilen Schnee oder Wasser **über** den Düsen anfriert und durch diese alleine nur sehr langsam wegtaut.