Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 14. April 2007 um 15:25

Hallo Hagen

Bei meinem neuen Dicken Bj. 03/07 besteht das Problem mit der Heckklappe immer noch. War heute in der Waschanlage und hab dann die Heckklappe geöffnet, der kpl. rechte Holm, Innenverkleidung und hintere rechte Seitenscheibe war nass. Also in WOB angerufen mit Herrn W. gesprochen, er meinte ich soll den 😊 aufsuchen. Habe dann den 😊 angerufen, natürlich keiner mehr in der Werkstatt angetroffen.

Werde dann wohl am Montag einen Rückruf bekommen.

Also mach ich mir ne Liste

1. Heckklappe undicht.
2. Klima ohne Funktion
3. Lenkrad muß um einen Zacken verstellt werden, weil schief.

Gruß Karl