Airbag-Fehler und Navi/Radio/CD-Einheit-Problem

Beitrag von „vmax94“ vom 25. Juni 2007 um 15:50

Hallo Reiner,

Danke für Deine Info - Mikroschalter im Gurtschloss - wow !!!!.

der Hinweis von Gernot scheint wahrscheinlich zu sein... Habe eben mit der Werkstatt telefoniert... Es wurde auch ein neuer Kabelbaum bestellt und eine 'Spindel' am Lenkrad wird ausgetauscht.....

Allerdings ist das selbständige Ausschalten des Bildschirms NICHT 'normal' (wie kann's auch..)
Ich bin mal gespannt, was die Werkstatt dazu unternimmt...
Insgesamt brauchen die wieder 2 Tage für die Reparatur.

Zudem löst sich die Alcantara-Verkleidung an der A-Säule.... da ist so eine Kunststoff-Zunge abgeknickt....

Alles nicht nachvollziehbar bei einem Fahrzeug mit dem Preis !!!

Ich hoffe bloß, dass diese Dinge dann vorerst die letzten waren...