Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „juma“ vom 11. Juli 2007 um 18:04

Servus,

> Zitat von GGue1313
>
> Das gleich Problem hatte ich bei meinen Touareg R5 (MJ 2005) mit Sportfahrwerk auch (275x45x19); Nachdem ich den Luftdruck auf 3,0 bar angeboben hatte wurde es besser!
> Trotzdem haben die Reifen nie länger als 12.000km gehalten, und das bei normaler Fahrweise.

...also ich habe jetzt knapp 25TKm runter und diesen Sommer halten sie noch durch...dann dürfte ich so knapp 35TKm mit den 275ern zurückgelegt haben und das ist dann auch OK. Fahre ebenfalls vorne 3.0 und hinten 3.1 und keinerlei Probleme...