Außenspiegel

Beitrag von „noti“ vom 15. Oktober 2007 um 18:27

Tja, so wie es scheint, ist der Anklapp-Motor hinüber. Allerdings - meinte mein - könnte natürlich auch das Türsteuergerät defkt sein
Na ich hoffe mal nicht, den die Spiegelrepartur alleine kostet in Wien schon knapp 500 EU-Taler .

Am Freitag bin froh oder sauer....