V6 tdi - Vibrationen am Lenkrad zw. 1400 und 1900 u/min

Beitrag von „Grisu112“ vom 5. Februar 2008 um 19:57

Hallo,

heute wurden beim 🙂 die besagten Leitungen ausgetauscht. Und es hat tatsächlich was gebracht, keine Vibrationen mehr. Ein völlig neues Fahrgefühl, nun kann ich das Fahren mit dem T endlich genießen.

Gruß Gerd