Steuerkettenspiel zu groß

Beitrag von „muemue“ vom 24. Juli 2008 um 13:34

Hallo Ihr,
Kann Euch sagen dass das Problem auch beim Phaeton V6 auftritt, hatte auch da von einem Leidensgenossen Tip´s und Erfahrungsbericht erhalten !!!

Und KINGKONG warte noch immer gespannt auf Deinen Werkstattbericht
Gruß, muemue