Steuerkettenspiel zu groß

Beitrag von „mat_fish“ vom 27. August 2008 um 12:25

> Zitat von mat_fish
>
> Hallo Zusammen
> Also, da ich das gleiche Problem auch habe hier mal meine Geschichte:
>
> Fahrzeug: Touareg V6, 3,2Ltr, 220PS, EZ, 07/03, km 86000.
>
> Seit ca. 2 Jahren hatte ich immer wieder die Situation das mein T. ansprang, aber total unrund lief, böse Geräusche machte und sobald eine Fahrstufe eingelegt wurde wieder ausging. Jedes mal wurde der Wagen eingeschleppt und vom Freundlichen untersucht. "kein Befund", kein Fehlerspeichereintrag, nichts....
> Diagnose: Vermutlich Kettenspanner oder gelängte Steuerkette.
>
> Jetzt habe ich die Nase voll und will das aus der Welt schaffen lassen.
> Nach reichlicher Recherche im Internet, bat ich meinen Freundlichen nochmals bei VW einen Kulanzantrag zu stellen. Mal sehen was jetzt kommt, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
>
> Gruß mat_fish

****

So jetzt aber, hat ein wenig gedauert (wegen Urlaub und so):

Mein Freundlicher hatte mich vor kuzem darüber informiert das VW 50% der ca. 2000,-€ Gesamtreparaturkosten bei meinem 2003er Touareg übernimmt.
Zwischenzeitlich habe ich die Reparatur durchführen lassen, die Steuerkette, die Kettenspanner und diverses Kleinmaterial wurden ausgetauscht. Jetzt läuft er wieder vernünftig und ich brauche im Moment nicht weiter über einen eventuellen Fahrzeugwechsel nachdenken.

Gruß mat_fish