# Reifenschaden

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 14. September 2008 um 12:44

> Zitat von JH-W12
>
> @ Blackhawk: Gilt diese Aussage definitiv auch für den Touareg? 30% Abweichung von 8mm bedeutet ein Restprofil von nur 5,6mm
>
> Der Abrollumfang eines Neureifens beträgt: 2287mm
>
> Bei 5,6mm Restprofil aber bereits nur noch: 2272mm
>
> Differenz: 15mm !!!
>
> Das VW-eigene TCS befürchtet beim T-Reg aber bereits Probleme im Antriebsstrang bei einer Differenz des Abrollumfangs zwischen Vorder- und Hinterachse von nur 4mm
>
> Mich wundert bei dem Zitiat auch das Fehlen jeglichen Hinweises auf Fahrzeuge mit Allradantrieb
>
> Ich bitte um Erleuchtung
>
> Alles anzeigen

JH-W12 Diese Info ist aus dem aktuellen internen Ratgeber "Freigabe Räder, Reifen für den Cayenne Ausgabe 04/08"
Den gibt es nur mir Allradantrieb - deswegen auch diesbezüglich kein Hinweis

In dem aktuellen VW-Ratgeber gibt es dezitiert keinerlei Info über Probleme mit dem Antriebsstrang.
Auch steht dort nix über Probleme oder Vorgaben bezüglich Unterschied im Abrollumfang

Wir selbst halten uns an die Porsche-Vorgaben