Rubbeln bei Linkseinschlag der Lenkung

Beitrag von „EzioS“ vom 18. Mai 2009 um 09:48

Gleiches Problem habe ich nun seit ein paar Tagen auch. Dachte auch es liegt an den WR, war aber nicht so. Werde es schnellst moeglich pruefen lassen.
Ist ein "Wummern" beim Lenkeinschlag links, Stand & Rechts alles OK - nur links?