Feststellbremse löst nicht richtig.

Beitrag von „Luzy V8“ vom 22. Dezember 2009 um 04:54

Ist mal wieder ein bekanntes Touareg Problem. Es gibt hier sogar eine spezielle Werkstattanweisung dafür. Die Gasdruckfeder der Feststellbremse verliert an Spannkraft über die Jahre/Nutzung. Abhilfe bietet hier der Austausch dieser Gasdruckfeder, die zwischenzeitlich verbessert wurde.
Der Austausch ist nicht teuer und dauert 20-30 Minuten.

Könnt euch ja eine neue Gasdruckfeder zu Weihnachten schenken lassen.