climatronic

Beitrag von „Blackhawk“ vom 8. Januar 2010 um 20:38

> Zitat von aucky
>
> hallo alle zusammen
>
> seit ca, drei jahren bin ich interessierter leser dieses forum. ich habe einen r5 und bin ziemlich zufreiden damit. nun habe ich aber im letzten oktober einen kleinen bums gemacht, sodass die frontairbags ausfuhren. beim wechseln der instrumententafel musste dabei raus und wurde wegen displayfehlers ersetzt. seit dem wechsel spinnt das teil. zum beispiel kann ich nicht zwichen auto und ac wechseln, oder lüftung auf meiner seite lässt sich nur mit beifahrerseite gemeinsam regeln. mir wurde erklärt, dass das so ist, aber vor dem wechsel, ich könnte schwören, ließ sich der ventilator unabhängig voneinander schalten. hat da jemand erfahrung. übrigens: den schaltknopf ac hatte vorher aufruck econ
>
> bitte um hilfe

Hallo aucky,

Es gibt nur einen Ventilator im System.
Du kannst bei der Climatronic die Luft nur über die Klappen steuern.
Die Menge bleibt immer gleich.
Lediglich die 4-Zonen Anlage hat zwei Ventilatoren (einen vorne und einen hinten)