Vibrationen im Antriebsstrang bei 80Km/h

Beitrag von „Reitersmann“ vom 4. März 2010 um 10:07

[Zitat von olly_1](#)

Bei meinem R5 hat sich nun nach 117 Tsd. das Lager der Kardanwelle verabschiedet.

da hat es lange gehalten.....

bei meinem V 10 war bei 80.000 SCHLUSS 😬