Teilweiser Ausfall der Zentralverriegelung

Beitrag von „Feuerkelch“ vom 12. August 2010 um 21:13

Danke für Deine Erläuterungen,

habe, wie du vorgeschlagen hast, den Komfortmodus für alle Türen eingestellt. Den Wagen mit ZV verschlossen. Danach konnte ich jede Tür mit dem Schlüssel der ZV öffnen und wieder verschließen. Die Funktion KeylessGo funktioniert an keiner der Türen.

Nach ca. 7 Stunden (können auch 6 oder 8 sein) läßt sich keine Tür mit dem Schlüssel öffnen. Lediglich das manuelle öffnen mit dem Schlüsselbart funktioniert dann noch.