Geräusche/Pfeifen beim Schubetrieb aus dem Bereich Getriebe/Verteilergetriebe

Beitrag von „macko“ vom 1. September 2010 um 00:19

Hi,

hast schonmal den Stecker vom Stellmotor VTG angeschaut, nicht dass der feucht ist. Der hängt ja na unten mehr oder weniger in die Nässe...

gruss

marco