Beifahrertür kann nicht entriegelt werden

Beitrag von „Ranki“ vom 16. Februar 2011 um 18:12

Hallo zusammen.
Ich habe bis dato immer geglaubt, dass ein manuelles Entriegeln, z.B. bei einem Unfall möglich sein sollte. Wenn dies geht, frage ich mich warum geht dies nicht auch ohne Unfall?
Konkret lässt sich bei meinem V10 die Beifahrertür nicht mehr öffnen. Ich finde auch keinen Punkt im Setup wo ich was verstellt haben könnte. Aufgetreten ist dies, nachdem die Tür vorher nicht mehr geschlossen blieb, beim 2. oder 3. Versuch dann aber das obige Problem hatte. Die Tür lässt sich natürlich auch nicht von innen über die ganz normale Entriegelung öffnen.
Hat jemand Erfahrung, wie dieses Problem angegangen werden kann oder selbst schon mal so etwas erlebt. Danke für hilfreiche Infos schon mal im voraus.
Ich habe dazu morgen einen Termin in meiner Werkstatt, die wollen sich das erst einmal "anschauen"