Sd Kartenschacht beim RNS 510 funzt nicht?

Beitrag von „Antobi1“ vom 13. März 2011 um 11:26

Hallo
Bei meinem RNS 510 funktioniert der SD Schacht irgentwie nicht?
Beim ersten mal reinstecken zeigte er noch Karte überprüfen und seit dem sagt er beim reinschieben gar nichts mehr?
Weiß jemand Rat ?
SD Karte ist doch SD Karte oder? Ist der Schacht defekt ?
Hab noch Garantie

MFG.....Roland