Nerviges pfeifen zwischen 35-50 km/h

Beitrag von „Freddy1991“ vom 26. März 2011 um 18:27

Ich hab schon die Suchfunktion genutzt doch leider nur gehört, dass der ein oder andere das gleiche Problem hat.

Das Problem liegt darin, dass egal bei welchem Wetter, welche Fahrzeugtemperatur, beladen oder unbeladen ein Pfeifen sich bemerkbar macht aber nur zwischen (wie im Thema schon beschrieben) 35-50 km/h.

Ich würde es hinten Links einordnen.

Kann es etwas mit der Luftfederung zu tu haben, oder hat einer noch einen Vorschlag was ich noch machen kann, bei VW wussten sie auch nichts und konnten innerhalb 2 Stunden bis zum Feierabend auch nichts finden.

Veilen Dank schon mal im Vorraus.