Pfeiffgeräusch vom Turbolader oder Abgasrückführung beim V10

Beitrag von „V10ER“ vom 16. Januar 2012 um 19:31

Ich kann mich nur noch an die 1650,-- Euro für die Montagen erinnern. Insegesamt waren es so um die 2300,--.
Der Krümmer ist recht teuer.
Der Motor muss leider raus.
Grüße
Tom