Luftfederung defekt...

Beitrag von „Wolf on tour“ vom 17. Oktober 2012 um 13:13

Nach einem schönen Sommer im V6 TDi ohne nennenswerte Beanstandungen (eine Xenonbirne mußte ersetzt werden = rd. 190.- €)

nun aktuell eine Fehlermeldung "STOPP FAHRWERKSFEHLER"

Eine Regulierung des Luftfahrwerkes war nicht mehr durchführbar.

Unschön wenn das Fahrzeug auf einer Seite (Beifahrer(in)-Seite) Schlagseite hat und fast "den Boden streift".

Wagen ist seit 8h zur Diagnose beim Händler, Fehler bereits ausgelesen und Ersatz wird morgen eingebaut.

Wenn ich dann mehr weiß zur Ursache und Kosten bekannt sind, gibt es auch mehr Infos.