Fahrertür schließt nicht

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. Januar 2013 um 21:08

Hallo,
WD40 wurde auch bei meinem Fahrzeug eingesetzt.
Die erwartete Wirkung bei einer Temperatur von -6 bis -8° blieb aus.
Heute, bei Temperaturen um -2° hat die Verriegelung problemlos gearbeitet.

Gruß