Zuheizer knallt und raucht

Beitrag von „Sportsguy“ vom 16. April 2014 um 17:12

Hallo,

ich habe bei der SuFu zwar einiges gelesen, jedoch nichts über dieses `` Knallen und Schiessen``, wie es bei meinem Treg V10 der Fall ist. Weiters ist mir aufgefallen, dass nach Abstellen des Motors ein lautes Surren im Bereich Fahrerseite / Kotflügel wahrnehmbar ist. Wie ein Düsenjet, der soeben gelandet ist 😎 Danach stinhst und raucht es aus dem Zuheizer für knapp 10 Sekunden ....

Dieses laute Knallen macht mich jedoch nachdenklich .... Was kann ich machen, kontrollieren, checken ?

Danke Euch.

LG Jopo