Ölverlust Servo: Ölkühler und Dichtungen checken!

Beitrag von „fischerman“ vom 4. Mai 2014 um 22:15

Hallo,

die Auflösung meines Problems: undichte Klimaleitung am Knick (Metall im Gewebe eingefasst)

MfG
Sven