V 6 TDI Drosselklappe erreicht Endstellung nicht = Mangel oder Verschleißteil

Beitrag von „curio“ vom 26. Mai 2014 um 09:18

..wenn ich mich recht entsinne, gab es da ein Problem mit dem Gestänge, wofür es auch einen Reparaursatz gibt. Kostet nicht viel, da sollte der Händler insbesondere in der Gewährleistungszeit keine Problem draus machen.

Viel Erfolg

Achim