Touareg R5 2.5L Anzugsdrehmoment Ventildeckel ?

Beitrag von „Topper Harley“ vom 12. November 2014 um 08:11

Moin,

15Nm

ich habe keine Extra Dichtmasse aufgetragen - die Reparaturanleitung sagt auch nur gründlich reinigen und wiederverwenden.

Wenn sie kaputt ist, muss sie natürlich ersetzt werden...

Grüße