Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „rinker250“ vom 27. November 2014 um 17:40

Jetz 50000 km mit BE injectoren und keine problemen. 312.000 km auf teller. Hat alles selbst verbaut und mit vcds injectoren eingelesen.