Extrem schlechtes Fahrwerksverhalten

Beitrag von „Hans_Dampf“ vom 29. September 2015 um 08:47

Alle Reifen haben gleichzeitig einen Schlag ? Zum Rost...VW weiß davon und würde 75% bezahlen die restlichen 25% soll ich selbst zahlen (350€). Das empfinde ich als eine absolute Frechheit bei so einem Fahrzeug. Auch das geklapper und geknarze welches Tacho und die schöne billig Plastik Abdeckung oben im Armaturenbrett über dem Tacho macht ist alles andere als Oberklasse.

Gruß