Öldruck Problem

Beitrag von „davidsdad“ vom 15. Dezember 2015 um 13:49

Hallo,

ich wollte euch nur mal bei meinem aktuellen Fall teilhaben lassen:

Sporadisch erschien bei meinem Zweit-Touareg die Meldung Stop Öldruck Motor aus. (Dazu eine rote Ölkanne). Dies trat nur bei warmen Motoröl und zwischen den Touren 1500 - 2000 auf. Zeitgleich hatte der R5 leichten Wasserverlust. Ich schob es auf einen noch vorhandenen Entlüftungsprozess da wir davor den Kühlwasser Temperaturgeber getauscht haben. Ölpumpe hat jeder abgeraten da die mechanisch ist und eig. nicht kaputt gehen kann. Öldrucksensor wechseln hat auch nichts gebracht.

KURZUM:

Die Wasserpumpe war defekt und hat mein ÖL aufgeschäumt somit hat die Ölpumpe keinen ordentlichen Druck aufbauen können.

Wasserpumpe gewechselt, 2 Mal Ölkreislauf gespült, Wasserstand wie angenagelt, Öldruckmeldung nie wieder gekommen.

Ich hoffe mit diesem Input manchen helfen zu können.

lg, davidsdad