Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Schraudsn“ vom 7. Januar 2016 um 15:20

Ich habe mir das Teil nun auch bestellt. Nach Verhandlung 61,20€ inkl. Versand.

Zu beachten ist, dass auf der Rechnung die Anleitung zur Reparatur (wird per E-Mail versendet) auf Honorarbasis verrechnet wird und das Ersatzteil als Muster deklariert ist.

Somit wäre auf das Teil glaube ich keine Garantie oder Gewährleistungsansprüche, weil ja die Reaparaturanleitung "verkauft" wird und nicht das Ersatzteil. Außerdem könnte es noch steuerrechtliche Vorteile für den Herren geben, wenn er nicht das Teil verkauft, sondern eine beratende Hilfe auf Honorarbasis vertreibt.

Hier ein Auszug aus der Angebotsmail:

"Unsere Bedingungen:

Unabhängig davon, dass das Set als Zubehör kein originales Ersatzteil ist, kann generell nicht für 100% Vibrationsfreiheit garantiert werden, weil dafür auch noch andere Ursachen in Frage kommen: Unwucht, defektes Gleichlaufgelenk, defektes Kugellager, weshalb die Vertragswerkstatt auch immer die gesamte Welle tauscht. Jede diesbezügliche Form der Gewährleistung ist damit ausgeschlossen.

Die Reparatur gem. Anhang wird deshalb auch nur als Beratungsleistung angeboten. Einen Reparatursatz inkl. detaillierter Einbauanleitung passend für Touareg 7L (BJ 2002-05/2010) gibt es als Muster dazu, **mit 3 Jahren Garantie auf den Gummiring.**

Wie bei jeder Arbeit, die am Fahrzeug selbst gemacht wird, übernimmt der Fahrzeughalter auch für die Durchführung dieser Reparatur die volle Verantwortung. Er haftet für Schäden jeglicher Art, auch bei Überlassung des betroffenen Fahrzeugs an Dritte.

Ein eventueller Widerruf ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt und vor Rücksendung der Ware schriftlich/per email zu erklären.

Auf der Rechnung wird die Umsatzsteuer gem. §19 UstG nicht ausgewiesen."

Ich verstehe diese Bedingungen so:

Ich verkaufe dir den Schaumstoffring ohne jegliche Gewährleistung. Wenn es dir durch den Einbau den Antrieb um die Ohren haut, bist du selbst schuld.