Knarzen an den Luftdüsen Beifahrerseite / Ausbau der kompletten Einheit

Beitrag von „Touareg-V6“ vom 3. August 2016 um 19:42

Hallo zusammen,
schliesse mich hier an, habe das Problem auch, auf Fahrer- und Beifahrerseite.