Touareg II Öl im Kühlwasserbehälter, usw.

Beitrag von „T'reg-girl“ vom 31. Januar 2017 um 18:38

Na, dann warte ich mal ab, was wir so mit nach Hause bekommen.

Anbei noch ein paar fotografische Impressionen des defekten Zylinderkopfes resp. der Zylinderkopfdichtung.

Einen schönen Abend euch allen👍🏼