Anlassen bei warmer Umgebung

Beitrag von „pterodactylus“ vom 17. Juni 2017 um 19:39

Hallo Toareg-Freunde,

habe bei meinem V6 TDI von 2005 (130Tkm) exakt dasselbe Problem. Tritt nur auf, wenn es draußen richtig warm ist. Kann es an der Kraftstoffpumpe im Tank liegen? Läuft vielleicht die Vordruckleitung zum Motor leer, wenn der Krafstoff warm und dünnflüssig ist?

Der erste Automatik-Start (ca. 8 Sek.) wird erfolglos abgebrochen, beim zweiten Versuch startet der Motor sofort.

Dank vorab für alle Hinweise,

M.P.

[Zitat von bejai](#)

Moin Moin,

habe mal ein Problem.

mein Dicker V6 TDI springt schlecht an , wenn es draußen warm ist. Er orgelt und orgelt um dann langsam anzuspringen. Das nur beim ersten Start (kalter Motor) und Temp über 17°C . Wenn es kalt ist springt er ohne Probleme an. Wenn er Warmgefahren ist auch.

Batterien sind beide neu und i.O.; Lima und Anlasser sind auch i.O.

Fehlerspeicher zeigt nichts an. (was den auch) da er ja anspringt.

Hat jemand eine Idee??

Gerald

Alles anzeigen