RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „OH-Hamburg“ vom 14. August 2017 um 18:20

> Zitat von Janni
>
> Moin,
> da wird der RFK Fix allein nicht helfen.
> Diesen könnte ich Dir zukommen lassen wenn Du anderer Meinung bist.

Vielen Dank Janni,
das habe ich inzwischen schon gemerkt. Ich bräuchte dann die komplette FW + RFK Fix.

Ich habe gestern Abend eine Version erhalten und habe mir erstmal einen Batterieladegerät bestellt, damit ich mit der Installation starten kann.

Ich werde berichten, wie es gelaufen ist. Ich hoffe, dass die mir vorliegende Version auch keine Probleme macht 🙂

Vielen Dank für die schnellen Tipps!!!!