Tausch RNS2 Cd mit RNS 510

Beitrag von „mark1“ vom 18. September 2017 um 19:59

Die Extremvariante: eingebaute Verstärker etc. deaktivieren, "old school"-mässig neues Infotainment inkl. Verstärker direkt an die Batterie anschliessen ohne CAN-Bus Kontakt und "langen Arm" statt Lenkradfernbedienung- ist ja nicht so weit ... 🙂

Gruss
Mark