Wasser im Fussraum

Beitrag von „bizkit“ vom 27. Januar 2018 um 19:38

Hallo,

mich hat es jetzt auch erwischt. Hab schon seit längerer Zeit einen klammen Teppich auf der Beifahrerseite.
Touareg 1, V6 tdi aus 2005 ohne Schiebedach.
Als ich dann heute mal versucht habe der Ursache auf den Grund zu gehen war der Schreck groß.
Hab bis jetzt nur die Einstiegsleiste, die untere Abdeckung der A-Säule und die Abdeckung unter dem Handschuhfach abgebaut.
Jedenfalls ist die Dämmung unter dem Teppich pitschnass, da trieft es nur so von Wasser. Ist auf jeden Fall Wasser und kein Kühlwasser.
Fahrerseite scheint trocken.
Die Frage ist nun auch für mich, wo das Wasser in den Innenraum gelangt.
Wie habt ihr denn den Teppich da raus bekommen und die Matte angehoben??
Das Einzigste was ich einigermassen sehen kann, ist der obere Teil des Kondensatablaufs der Klima, der scheint auch trocken. Wie das darunter ausschaut kann ich so
noch nicht sagen ohne das ich die Dämmmatte aufschneide. Ich möchte ungerne den Sitz ausbauen. Im oberen Bereich ist der Teppich trocken, mir scheint es auch so,
dass kein Wasser von der A-Säule nach unten läuft. Sicher ist das jedoch nicht. Also kann ich die Windschutzscheibe nicht ausschliessen.
Auf der Fahrerseite ist der Stopfen vom Wasserkasten schon draussen, auf der anderen Seite muss ich noch schauen. Kann sich da überhaupt was anstauen wenn ein Stopfen schon weg ist??

Je nach Wetter schaue ich jetzt nach dem zweiten Ablauf des Wasserkastens und nach dem Kondensatablauf und dessen Deckel.
Habt ihr die Dämmmatte zerschnitten?

Gruß
Marco