Kühlsystem Schlauch wechseln

Beitrag von „Basti46120“ vom 29. Januar 2018 um 23:16

Liebe Leute!

Seit Monaten bereits (ja ich weiß das ist sehr lange) befindet sich bei einem Schlauch eine vertrocknete, rote Flüssigkeit. Der Schlauch ist vom Kühlsystem.

Es ist nicht weiter schlimm, es sind vielleicht in einem Monat einige Tropfen, da auch Kühlwasserstand immer im grünen Bereich ist. Der Austritt befindet sich bei einem kurzen Abschnitt des Schlauches, wo 2 Schellen montiert sind. Diese scheinen nicht ganz dicht zu sein. Foto kann ich euch morgen beifügen.

Nun meine Frage: muss für diese kurze Teilstück (ca 5 cm) das ganze Schlauchsystem neu? Oder nur der Teil, wo die Schellen oben sind?

Was könnte das *ungefähr* kosten?

Vielen lieben Dank für eure Antworten vorab!