Resonanzgeräusche

Beitrag von „IT-CS“ vom 18. Februar 2005 um 12:55

Warum nicht,
WOB sagt bei mir es ist nun mal so beim R5. Also ich habe einen R5 Automatik Modelljahr 2005, Stahlfederung. Starke Dröhn bzw. Resonanzgeräusche zw. 2900-3200 1/min. Besonders stark bei Autobahntempo 6. Gang. Ist richtig unangenehm und blöd, da es genau in meinem Reisegeschwindigkeitsbereich liegt.
Noch was VTZ Nord hat sich bereiterklärt mir einen anderen R5 Automatik zur Probefahrt bzw. zum Vergleichen zu fahren. Das werde ich bei Gelegenheit machen. (zur Zeit, keine Zeit)
Aber auch wenn das Leihfahrzeug ebenfalls dröhnt, ist das nicht "Stand der Technik"

Wenn sonst nicht's mehr hilft bleibt noch :trinken
Gruß, Jörg